

Fotodokumentace k některým provedeným opatřením

Oprava ucpaného odpadu budova A 3.P až 1.P



Výměna odpadu v prostorech archivu



Oprava litinové stupačky na dámském WC A4.P, C119 a C přízemí



Příloha č. 2

Oprava okna - stavební archív



Oprava oken - pasportizace BOZP

