


Fotodokumentace k některým bodům z přílohy č. 1

Havárie - Oprava okenní mřížky na vnější straně budovy ÚMČ



Havárie - prasklý ventil radiátoru – oprava a výmalba kanceláří A 312, A 216, A 112



Deratizace v suterénu objektu ÚMČ Praha 10



Havárie - ucpaný odpad WC a utržená „flexi“ hadička, budova A 1. patro

