

ŽÁDOST O DOTACI V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU

IDENTIFIKACE OBJEKTU

adresa	Dykova 51/1, 10100 Praha 10		
parc. č.	2821		
katastrální území	Vinohrady		
popis	Husův sbor Církve československé husitské- náboženská obec Praha 10 - Vinohrady. Jedná se o modlitebnu, kolumbárium a 2 obytné domy. Sbor byl otevřen v r. 1933, architektem byl Pavel Janák.		
památkově chráněno	xano	ne	č. úskp 40757/1-1666

ŽADATEL

právní forma	právní osoba		
název/kontaktní údaje	Náboženská obec Církve československé husitské, Praha 10 - Vinohrady		
	IČ	60456701	DIČ CZ 60456701
jméno	vzhledem k tomu, že jsme 3 statutární zástupci, jsou údaje a podpisy v příloze 1a		
příjmení			
adresa/tel.			
rodné č.			
	podpis		

VLASTNÍK OBJEKTU (VYPLNIT POUZE, NENÍ-LI JÍM ŽADATEL SÁM)

právní forma			
název/kontaktní údaje			
	IČ		DIČ
jméno			
příjmení			
adresa/tel.			
rodné č.			
	podpis		

KONTAKTNÍ OSOBA (VYPLNIT POUZE, NENÍ-LI JÍ ŽADATEL SÁM)

jméno	Ivana
příjmení	Macháčková
adresa/tel.	Dykova 51/1, 10100 Praha 10, tel. 602746433
rodné č.	465705/027
	podpis

IDENTIFIKACE ZÁMĚRU

popis účelu použití dotace a důvod předložení žádosti Záměrem je obnovit jednu ze dvou prosklených stěn domu nad vchodem. Kovové konstrukce stěny jsou značně zkorodované a místy neodborně opravované. Silně zkorodované jsou i okapničky na křídlech. Zasklení je nejednotné - i zde jsou patrné neodborné zásahy v průběhu let. Je třeba okna vysadit, konstrukci opravit či vyrobit části nové a poté osadit jednotnými skly s tepelně-izolačními vlastnostmi ke zlepšení teplotních poměrů v domě. Vzhledem k tomu, že jde o složité restaurační práce, je podrobnější návrh obnovy popsán v příloze 1b

předpokládané dat. zahájení 01.06.2025
předpokládané dat. ukončení 31.10.2025

FINANCOVÁNÍ ZÁMĚRU

celkové náklady (bez DPH) 1 789 828,- Kč

požadovaná částka (bez DPH)	300 000,-Kč
další využívané finanční zdroje	
Byla podána žádost o podporu na MHMP na 1 265 605,-Kč	
PODPISEM ŽADATEL PROHLAŠUJE	
<input checked="" type="checkbox"/> všechny v žádosti uvedené údaje stejně tak, jako ve všech požadovaných přílohách, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;	
<input checked="" type="checkbox"/> akceptuje zásady dotačního programu městské části Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 v aktuálním znění pro rok 2025;	
<input checked="" type="checkbox"/> souhlasí s uveřejněním všech údajů týkajících se dotačního řízení na webových stránkách MČ Praha 10;	
<input checked="" type="checkbox"/> celkový souhrn poskytnutých finančních prostředků ze všech veřejných rozpočtů ČR nepřekročí výši v žádosti uvedených celkových nákladů na realizaci záměru;	
<div style="background-color: black; height: 50px; width: 100%;"></div>	
<input checked="" type="checkbox"/> nezbytnou přílohou této žádosti je <i>Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)</i> podepsaná žadatelem; tato informace je ke stažení na webových stránkách MČ Praha 10 pod odkazem https://www.praha10.cz/dotace ;	
<input checked="" type="checkbox"/> žádost musí obsahovat přílohy, jejichž seznam je uveden v čl. X písm. A odst. 1 Zásad dotačního programu městské části Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 v roce 2025.	



Náhoženská obec ČČSH
v Praze 10 - Vinohrady
Dykova 1, 101 00 Praha 10
(ČO: 6645670)

Podpisy statutárních zástupců žadatele:

Mgr. Daniel Majer, farář

Dykova 51/1, Praha 10, tel. 736760982

RNDr. Ivasna Macháčková, předsedkyně rady starších

Dykova 51/1, Praha 10

finanční zpravodajka

Evropská 169/35, Praha 6



Náboženská obec ČČSH
v Praze 10 - Vinohrady
Dykova 1, 101 00 Praha 10
IČO: 60456701

Identifikace záměru

Objekt Husova Sboru na Vinohradech z roku 1934 je významnou architektonickou památkou zapsanou na seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Jedná se o jedinečný funkcionalistický objekt v architektonickém stylu tzv. emocionálního funkcionalismu. Je reprezentací myšlenky sdíleného prostředí funkčního souboru kostela, kolumbária, hudebního sálu a obytného domu. Místo modlitby, spočinutí, kultury a obývání. Objekt je spolu s chrámem Nejsvětějšího srdce Páně od architekta Jože Plečnika významnou duchovní a kulturní dominantou na akropoli Vinohrad. Svou aktivní přítomností plní kulturní funkci místního a širšího společenství jak v rovině pravidelné liturgie CČSH, koncertů, přednášek, výstav a drobných spolkových a zájmových akcí, tak funkci funerální s rozsáhlým kolumbáriem s původní výzdobou Františka a Jiřího Jakuba ze 30. let.

V interiérech jsou umístěny četné umělecké objekty a malby, z nichž nejvýznamnější je rozsáhlý reliéf Krista od Jaroslava Horejce z 50. let.

Objekt se těší velké pozornosti odborné, akademické i laické veřejnosti v širším místním i světovém architektonickém kontextu. Jsou zde organizovány časté prohlídky s přednáškami o architektuře Pavla Janáka pro místní i zahraniční návštěvníky se zájmem o architekturu a akademickou obec. Objekt je zmiňován v četných odborných publikacích.

Areál je předmětem dlouhodobé obnovy a pravidelné odborné architektonicko-restaurátorské péče, která je se zájmem podporována jak ze zdrojů církve, farníků, tak obyvatel Vinohrad. Nedílnou součástí je grantová podpora jak MHMP, tak MČP 10, ale také bezprostředně sousedících MČP 2 a 3. Pravidelná odborná etapová obnova a údržba je prováděna v malých i větších promyšlených krocích od roku 1995 na základě dlouhodobé koncepce obnovy a údržby pod vedením ateliéru MCA prof. Ing. arch. Cikána a doc. Ing. arch. Melkové PhD.

Předmětná oblast obnovy pro rok 2025 je jedna z prosklených stěn mad vchoedem do domu. Kovové konstrukce stěny jsou zkorodované a byly v minulosti neodborně opravovány. Podobně skla byla částečně vyměněna za skla odlišná, takže zasklení je naprosto nejednotné a neodpovídá původnímu stavu. Záměrem je skla vyjmout, konstrukci opravit, případně některé části vyrobit nové a poté osadit skly s termoizolačními vlastnostmi, které výrazně zlepši tepelné podmínky v domě.

Restaurátorský záměr:

Vzhledem k poškození konstrukce korozí je nutné vyjmout skla. Vysadit křídla oken, demontovat madla a všechny části konstrukce připevněné k nosnému rámu stěny. Demontované ocelové prvky zbavit vrstev nátěru a korozních produktů tryskáním na Sa 2.5. Opravit mechanické deformace a nenávratně poškozené části vyměnit. Části konstrukce, které zůstaly na místě, očistit mechanicky od vrstev nátěru pomocí vzduchové oklepávací pistole, oscilační brusky a sabru. Takto očištěný povrch zbavit korozních produktů mechanicky, rotačními a ručními kartáči. Očištěné části natřít roztokem taninu v etylalkoholu a po 24 hodinách pokračovat kartáči. Aplikovat první vrstvu základního dvousložkového antikorozičního nátěru s vysokým obsahem zinku. Staticky narušené prvky nahradit novými. Odstranit nevhodné předchozí zásahy - oprava upevnění rohových madel a jejich zadýnkování. Okapničky na oknech zhotovit nové z nerezového plechu. Konstrukci v přízemí zhotovit novou z obdobných profilů z jakých jsou provedeny původní konstrukce ve vyšších patrech. Řemeslné provedení by mělo odpovídat původnímu provedení. Sjednotit zasklení a tmelení skel provést barevným tmelem stejného odstínu RAL jaký bude vrchní nátěr konstrukce.