

PLÁN KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI

Odboru školství ÚMČ Praha 10

**pro Mateřskou školu, Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace, odloučené
pracoviště Hradešínská 1974/17, Praha 10 – Vinohrady**

OBSAH

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ČINNOSTI A POPIS PROBLÉMŮ, KTERÉ BYLY DŮVODEM ZPRACOVÁNÍ KRIZOVÉHO PLÁNU

- | | |
|---|---|
| 1. Identifikační údaje | 3 |
| 2. Vymezení předmětu činnosti | 3 |
| 3. Popis problémů, které byly důvodem zpracování krizového plánu | 3 |
| 4. Odbory ÚMČ Praha 10 a organizace podílející se na řešení krizové situace | 4 |

POSTUP ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE

4

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYUŽITELNÝCH PŘI PŘÍPRAVĚ KRIZOVÉ SITUACE A JEJÍHO ŘEŠENÍ

5

PŘEHLED KROKŮ VEDOUCÍCH K OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU OBJEKTU ŠKOLY

5

ZÁKLADNÍ ČÁST

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ČINNOSTI A POPIS PROBLÉMŮ, KTERÉ BYLY DŮVODEM ZPRACOVÁNÍ KRIZOVÉHO PLÁNU

1. Identifikační údaje

Název organizace: Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 70 924 198

Sídlo: Benešovská 2291/28, Praha 10

Statutární orgán: Bc. Květuše Voržáčková, ředitelka školy

2. Vymezení předmětu činnosti

Zajištění vzdělávací a pedagogické činnosti, poskytování školního stravování dětem a zaměstnancům v Mateřské škole, Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace, na odloučeném pracovišti v ulici Hradešinská 1974/17, Praha 10 – Vinohrady.

3. Popis problémů, které byly důvodem zpracování krizového plánu

Objekt je jako MŠ využíván od roku 1951, zděný třípodlažní objekt byl původně obytnou vilou postavenou cca v roce 1925. Stylová fasáda z roku 1925 byla obnovena se zachováním původního stavu. Zahrada MŠ Hradešinská je koncipována jako pěstitelské plochy k zachování plodin pro život zpěvného ptactva s možností podílení se na péči o zeleň dětí. Dřevěné zahradní herní prvky vyhovují potřebám dětí k volným hrám.

V mateřské škole se vzdělává 40 dětí ve dvou třídách.

Důvodem zpracování krizového plánu je neudržitelný stav objektu pro provoz mateřské školy, který již vykazuje značné opotřebení i přes úpravy, které byly provedeny v minulých letech (výměna tepelného zdroje, úpravy pro provoz kuchyně).

Ředitelka školy požadovala v letech 2022 a 2023 od MČ Praha 10 prostřednictvím HelpDesku Praha 10 - Majetková, a.s. nápravu kritických oblastí v objektu školy (oprava sociálního zařízení, vlhká opěrná zídka za budovou, rozbitý chodník, kterým zatéká do základů, nutná oprava balkonu z bezpečnostních důvodů, oprava schodiště do budovy, opravy oken (příloha č. 1 tohoto plánu), přičemž již v roce 2021 informovala MČ Praha 10 o vyklonění opěrné zdi nad chodník, což vylučovalo bezpečný pohyb osob v jejím okolí, a to i na pozemku MŠ za rubem zdi. Naklánějící se zeď je řešena již od roku 2021 (OMP, Praha 10 – Majetková, a.s.).

Ke stavu vykloněné opěrné zdi byl v roce 2021 OMP ÚMČ Praha 10 zadán požadavek na vypracování statického posudku.

Nový statický posudek na opěrnou zeď byl po dílčím provedení opravy nově vypracován dále v září 2023.

Další zásadním problémem ovlivňující provoz MŠ je nález olova v pitné vodě v 1. NP ve sprchovém koutě a v umývárně stolního nádobí. HSHMP byly naměřeny hodnoty olova v pitné vodě vyšší než 5 µg/l.

V lednu 2024 byl na základě zadání OMP ÚMČ Praha 10 vypracován stavebně technický průzkum vad objektu MŠ.

Vzhledem k výše uvedenému hrozí bezpečnostní rizika pro děti vzdělávající se v MŠ, ale i pro zaměstnance MŠ Hradešinská. Dále je negativně ovlivněn provoz předškolního zařízení – nízké teploty ve třídách, v létě omezené větrání, přítomnost olova ve vodě, často netekoucí voda v horní třídě apod. Tím nejsou dodrženy hygienické podmínky kladené na provoz MŠ.

Havarijní stav objektu je téměř ve všech oblastech (vodoinstalace, elektrorozvody, okna, střecha, komíny, izolace budovy) neslučitelný s provozem MŠ.

4. Odbory ÚMČ Praha 10 a organizace podílející se na řešení krizové situace

- Ředitelka Mateřské školy, Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace (dále MŠ Benešovská)
- Odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10
- Odbor školství ÚMČ Praha 10
- Odbor bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 10

OPERATIVNÍ ČÁST

POSTUP ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE

- příprava materiálu pro jednání RMČ Praha 10 – návrh na ukončení provozu MŠ Hradešinská k 30. 6. 2024 – zajistí OŠK
- 27. 2. 2024 - na společné schůzce informovat zákonné zástupce dětí vzdělávajících se v MŠ Hradešinská o ukončení provozu. Z počtu 40 dětí bude pokračovat ve vzdělávání ve školním roce 2024/25 celkem 28 dětí, ostatní děti odchází do 1. ročníků ZŠ – zajistí ředitelka školy
- nabídka zákonným zástupcům – umístění dětí pokračujících v docházce do MŠ Benešovská nebo MŠ Na Sychrově – zajistí ředitelka školy
- do 31. 3. 2024 - písemné rozhodnutí zákonných zástupců o pokračování v docházce dětí, nebo ukončení docházky, jejich následné vyhodnocení – zajistí ředitelka školy. Rozhodnutí bude předcházet možnost osobní prohlídky MŠ Benešovská i MŠ Na Sychrově – zajistí ředitelka školy
- duben 2024 - realizace dne otevřených dveří pro nové cizí děti pouze v MŠ Na Sychrově s oznámením volných míst k zápisu 2024/25 – zajistí ředitelka školy
- informovat zákonné zástupce, kteří nevyužijí pokračování docházky svých dětí v žádném pracovišti MŠ Benešovská, o zápisech k předškolnímu vzdělávání v jiných MŠ zřízených MČ Praha 10 – zajistí ředitelka školy ve spolupráci s OŠK
- vyřešení personální situace, optimalizace pracovních pozic – zajistí ředitelka školy ve spolupráci s OŠK
- vyhodnocení majetku a zařízení školy pro další využití pro organizaci MŠ Benešovská nebo nabídnout bezúplatným převodem jiným organizacím zřízeným MČ Praha 10 - zajistí ředitelka školy ve spolupráci s OŠK
- stěhování a zajištění následných soupisů inventarizačních odpisů a převodů – zajistí ředitelka školy ve spolupráci s OŠK

- změna zřizovací listiny a rejstříku škol a školských zařízení (výmaz odloučeného pracoviště), změna nájemní smlouvy na budovu a pozemek školy, upravení provozního rozpočtu školy, vypovězení smlouvy s poskytovateli energií, odvozu odpadu, telekomunikací, střežení objektu, prádelny – zajistí ředitelka školy, OŠK, OBN

C	POMOCNÁ ČÁST
----------	---------------------

C1	PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYUŽITELNÝCH PŘI PŘÍPRAVĚ KRIZOVÉ SITUACE A JEJÍHO ŘEŠENÍ
-----------	--

- ✓ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- ✓ Zřizovací listina Mateřské školy, Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace
- ✓ Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
- ✓ Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

C2	PŘEHLED KROKŮ VEDOUCÍCH K OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU OBJEKTU ŠKOLY
-----------	--

- ✓ interní sdělení OŠK – žádost o zpracování statické zprávy objektu MŠ Hradešinská ze dne 15. 9. 2023
- ✓ interní sdělení OŠK – žádost o zpracování statické zprávy objektu MŠ Hradešinská ze dne 9. 10. 2023
- ✓ nápravná opatření ředitelky školy ve věci úpravy pravidel provozu užívání pitné vody v objektu MŠ v souvislosti s kontrolou HSHMP, ze dne 19. 9. 2023