

## Fotodokumentace k některým bodům


Výměna bezpečnostního ventilu



Oprava a prodloužení konce zábradlí – BOZP,



Zatopení suterénu a výtahových šachet



Sklad ŠJ – suterén B, praskliny na omítce – poptána Zpráva a stanovisko statika k provedení zajištění podpěr stropu

