

Fotodokumentace k některým bodům z přílohy č. 1

Foto. 1 - Havárie – ucpaný odpad budova A 3. P až 1. P



Foto. 2 Havárie - Výměna odpadu v prostorech archivu



Foto 3 - Havarijní oprava litinové stupačky na dámském WC A 4. P, C119 a C přízemí

